

Załącznik do uchwały Nr 27/988/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 lipca 2016 r.

Wykaz likwidowanego mienia ruchomego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dzierżawionego przez Centrum Medyczne „Nad Brdą” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Nr inwentarzowy, nr dowodu PT	J.m.	Ilość	Wartość początkowa w zł	Wartość księgowa netto na dzień 31.05.2016 r. w zł	Ocena stanu technicznego
1.	Drukarka Lexmark E120 sn. 994 PCXL,	OL. Bydg.- 491/17 , 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	314,76	0,00	uszkodzenia: uszkodzona elektronika fusera, uszkodzenia mechaniczne fusera; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2013.07.24.1. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006
2.	Toner	OL. Bydg.- 491/17 , 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	278,16	0,00	zużyty
3.	UPS ABC RS 800 sn. QB0402340510	OL. Bydg.- 491/17 , 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	322,08	0,00	uszkodzenia: uszkodzona przetwornica; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2014.06.20.2. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2002

4.	Drukarka laserowa Samsung ML2550, S/N: BIEY900097B	OL. Bydg.- 491/16 , 1/491/2314, PT 1/2011	szt.	1	2.424,99	0,00	uszkodzenia: uszkodzona zębátka przy nagrzewnicy, uszkodzenie mechaniczne bębna; z orzeczenia o stanie technicznym sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005
5.	Drukarka Lexmark E120 sn. 995FNDM	OL. Bydg.- 491/17 , 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	314,76	0,00	uszkodzenia: uszkodzony fuzer i bęben, zużycie sprzętu; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2015.07.016.3. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006
6.	Drukarka Lexmark E120 sn. 994PCY8,	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	314,76	0,00	uszkodzenia: uszkodzony fuzer i bęben, wyeksploatowane części mechaniczne podajnika papieru; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2015.07.016.3. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006
7.	Toner	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	278,16	0,00	zużyty
8.	Holter ciśnieniowy BTL-08 nr ser. 06/TD0592	OL. Bydg.- 802/245 ST, 1/802/328, PT 45/2011	szt.	1	6.800,00	0,00	uszkodzenia: uszkodzona płyta sterująca; z orzeczenia o stanie technicznym sporządzonego przez firmę BTL Polska Sp. z o.o. wynika, że koszt naprawy jest porównywalny z kosztem zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2007

9.	Drukarka Lexmark E120 sn, 994 PDXF	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	314,76	0,00	uszkodzenia: uszkodzony fuzer, wyeksploatowane części mechaniczne podajnika papieru; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2015.12.10.3. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006
10.	Toner	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	278,16	0,00	zużyty
11.	Drukarka Lexmark E120 sn 99 57KPF	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	314,76	0,00	uszkodzenia: uszkodzony fuzer, wyeksploatowane części mechaniczne podajnika papieru; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2015.12.10.2. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006
12.	Drukarka Lexmark E120 sn 994PCX9	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	314,76	0,00	uszkodzenia: uszkodzona elektronika; wyeksploatowane części mechaniczne; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2016.05.12.1. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006

13.	Drukarka Lexmark E120 sn. 994PDWD	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	314,76	0,00	uszkodzenia: uszkodzony element grzewczy, zużyte rolki poboru, uszkodzony przycisk na panelu, zużyty bęben; wyeksploatowane części mechaniczne; z orzeczenia o stanie technicznym sporządzonego przez firmę PRYZMAT Sp. z o.o. wynika, że koszt naprawy przewyższa jej wartość rynkową; rok produkcji 2005/2006
14.	Toner	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	278,16	0,00	zużyty
15.	Mysz	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	43,92	0,00	uszkodzona, zużyta
16.	UPS PWS1105001 sn.:103004261- 5591	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	322,08	0,00	z orzeczenia o stanie technicznym nr 2016.13.29.3. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006
17.	UPS PWS1105001 sn.:103004261- 5591	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	322,08	0,00	z orzeczenia o stanie technicznym nr 2016.13.29.4. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006
18.	Mysz	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	43,92	0,00	uszkodzona, zużyta

19.	Drukarka Lexmark E120 sn. 994PC81	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	314,76	0,00	z orzeczenia o stanie technicznym nr 2016.13.29.2. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006
20.	Toner	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	278,16	0,00	zużyty
21.	UPS POWERWARE 5115 sn. 05146567	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	1.054,08	0,00	uszkodzenia: uszkodzona elektronika; wyeksploatowane części mechaniczne; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2016.04.22.1. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2002
22.	UPS POWERWARE 5115 sn. 05146567	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	1.054,08	0,00	uszkodzenia: uszkodzona elektronika; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2016.04.22.1. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2002
23.	Drukarka Lexmark E120 sn. 994PCX7	OL. Bydg.- 491/17, 1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	314,76	0,00	z orzeczenia o stanie technicznym nr 2016.13.29.1. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2005/2006

24.	UPS PWS110500 i sn: 103004261- 5591	OL. Bydg.- 491/17,1/491/2325, PT 8/2011	szt.	1	322,08	0,00	uszkodzenia: uszkodzona elektronika; z orzeczenia o stanie technicznym nr 2016.05.31.1. sporządzonego przez firmę SCS Bydgoszcz s. c. wynika, że koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu; rok produkcji 2002
SUMA					16.932,95	0,00	