

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki przenośnej

I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - wymiana za uszkodzone urządzenia zakupione w 2 szt. - 2010, 2 szt.- 2011 – ekspertyza w załączeniu, które uległy uszkodzeniom i nie nadają się do użytku. Sprzęt jest niezbędny do pracy dla nauczycieli konsultantów w celu wykonywania obowiązków – przygotowanie szkoleń dla nauczycieli (materiały potrzebne na zajęciach).

II. Zakres rzeczowy zadania.

Zakup:

1. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe – 3 szt.
2. Drukarka przenośna – 1 szt.

III. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Zaplanowany wydatek zostanie poniesiony ze środków własnych jednostki.

Wartość zakupu oszacowana została na podstawie średnich cen dostępnych w okresie przygotowywania harmonogramu. Planowany koszt zadania wyniesie: do **2 170,00 zł.**

Kalkulacja szczegółowa:

1. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe – 3 szt. x 310 = 930,00
2. Drukarka przenośna – 1 szt. x 1 240,00 = 1 240,00

IV. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

- poprawa wyposażenia KPCEN, umożliwiająca przygotowywanie i realizowanie form doskonalenia nauczycieli,
- ułatwienie pracy nauczycielom konsultantom,
- zadowolenie odbiorców szkoleń.

DYREKTOR

Sławomir Żebrowski

AMAX s.c.
ul. Kościuszki 25
87-100 Toruń
www.amaxtonery.pl

Toruń, 13.11.2018

Ekspertyza drukarek:

lp	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Wynik ekspertyzy
1	HP Deskjet F735	KPCEN/000564	Urządzenie ma pęknięte sprzęgło stacji oczyszczania i parkowania głowic drukujących, koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego urządzenia o podobnych parametrach. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
2	HP DeskJet Ink Advantage CH368 z 2010r.	KPCEN/000568	Awaria mikroprocesora płyty głównej sterującej karetką głowic. Koszt naprawy urządzenia znacznie przewyższa zakup nowego urządzenia. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
3	HP Color LaserJet CM1312 z 2011r.	KPCEN/000574	Niesprawny zespół lasera, zużyte rolki poboru papieru, zużyte wszystkie tonery nie nadające się do użytku, wypalona lampa skanera. Koszt przywrócenia sprawności drukarki przewyższa, koszt zakupu nowego urządzenia. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
4	HP Color LaserJet CM1312 z 2011r.	KPCEN/000575	Awaria zespołu grzewczego, do wymiany pas transmisyjny, zużyte wszystkie tonery nie nadające się do użytku, zużyte rolki poboru papieru. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14.11.2018
(data)

KIEROWNIK
Działu Administracji i Gospodarczego
(podpis i stanowisko służbowe)

Elżbieta Poksińska

AMAX s.c.
Serwis Drukarek Komputerowych
ul. Tadeusza Kościuszki 25, 87-100 Toruń
NIP 9562330931
tel. 56 659 73 90

