

Medyczo-Spoleczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Toruniu

ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

tel. 56 622 16 53

Jednostka sporządzająca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Awaryjny zakup obejmujący żeliwną DSK 11/2" do rur stalowych dla Medycznego-Spolecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	1. Awaryjny zakup obejmujący żeliwną stalową 1 szt. x 61,00 = 61,00 zł.	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła		61,00		61,00			61,00	
		Razem		61,00		61,00			61,00	

I. Źródło finansowania zadania: paragraf 4210, plan finansowy jednostki (UTRZYMANIE)

DYREKTOR
Miejski Zarząd
dyrektor jednostki
Kujawsko-Pomorska - Ślaska

Departament merytoryczny.

Dokument został sprawdzony pod względem celowości:

Miechabke

.....
podpis osoby sprawdzającej

z up. Marszałka Województwa
(1)

Beata Więtkowska

Naczelnik Wydziału Edukacji i Nadzoru
.....

Dyrektor departamentu merytorycznego

Wydział Inwestycji.

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel
(1)

.....
Dyrektor Wydziału Inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie.

PCV
.....

Członek Zarządu

[Signature]

Część opisowa harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania pn.

Awaryjny zakup obejmy żeliwnej DSK 11/2” do rur stalowych dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Niniejszy harmonogram rzeczowo – finansowy obejmuje zadanie –

Zakup obejmy żeliwnej DSK 11/2” do rur stalowych dla Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Na głównej rurze zasilającej w ciepłą wodę budynek „Centrum” w wyniku korozji powstała dziura. Przepływ wody spowodował zalanie części korytarza w piwnicy. W trybie awaryjnym zakupiono obejmę i zatamowano wyciek, by zminimalizować konsekwencje awarii..

1. Zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Zakup i montaż urządzenia

obejmy żeliwnej DSK 11/2” do rur stalowych – 61,00

Razem - 61,00 zł.

2. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Środki finansowe jednostki w wysokości 61,00 zł

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

- Usunięcie awarii - wypływu wody
- Zabezpieczenie pomieszczeń przed powstaniem większych zniszczeń spowodowanych wypływającą wodą
- Zapewnienie właściwych warunków bhp nauki i pracy.