

Tabela. Wykaz drzew i krzewów, na które wyraża się zgodę Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Sp. z o.o. w Toruniu, na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie.

Lp.	Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Lokalizacja	Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm [cm]	Powierzchnia krzewu [m ²]	Uwagi
1	1	bożodrzew gruczołowaty	<i>Ailanthus altissima</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	111	190	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
2	2	bożodrzew gruczołowaty	<i>Ailanthus altissima</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	119	200	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
3	5	bożodrzew gruczołowaty	<i>Ailanthus altissima</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	50	70	-	Kolizja z budową budynku
4	6	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	153	180	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
5	7	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	118	172	-	Kolizja z budową budynku
6	8	śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	17	25	-	Kolizja z budową budynku
7	9	śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	18	30	-	Kolizja z budową budynku
8	10	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	82	118	-	Kolizja z budową budynku i parkingu podziemnego
9	11	śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	12	20	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
10	11a	śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	17	11	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej, drzewo suche
11	12	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	172	196	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
12	13	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	-	-	4	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
13	14	klon tatarski	<i>Acer tataricum</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	53/63	130	-	Kolizja z budową budynku
14	15	klon tatarski	<i>Acer tataricum</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	82/82	207	-	Kolizja z budową budynku

15	16	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	136	157	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
16	18	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	147	183	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej, drzewo suche
17	19	Jabłoń jagodowa	<i>Malus baccata</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	53	67	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
18	20	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	57/64/53	198	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
19	21	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	61,5	170	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
20	22	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	178	305	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
21	24	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	48/42	90	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
22	25	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	21	31	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
23	26	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	81/83	203	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
24	29	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	270	378	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
25	30	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	98	133	-	Drzewo w złym stanie fitosanitarnym
26	31	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	170	310	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
27	32	śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	11	18	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
28	33	bożodrzew gruczołowaty	<i>Ailanthus altissima</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	170	377	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
29	34	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	234	450	-	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej
30	35	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	dz. nr 7 obręb 174 w Toruniu	-	-	31	Kolizja z budową nawierzchni utwardzonej

