

Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrzyńskiej  
ul. Słowackiego 1a  
87-800 WĄDZIŁAWEK  
tel. 510503469-2-43

KW-II. 102. 05. 4. 0022

Załącznik do uchwały Nr 20/770/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 25 maja 2022 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

MUZEUUM REJESTROWANE

1. Nazwa zadania: Remont wiatrak oraz naprawa pokryć dachowych w skansenie w Kłobce

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

L.p	Treść/Proststawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Remont wiatrak z Zadusznik - wykonanie nowych skrzydeł oraz konserwacja zewnętrzna ścian i dachu.	wartość	Środki własne województwa		81 550,00 zł		81 550,00 zł			81 550,00 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
	<b>Razem</b>				<b>81 550,00 zł</b>		<b>81 550,00 zł</b>			<b>81 550,00 zł</b>	
2	Wymiana kalenicy (stodła) dachu na budynku obory i olejarni.	wartość	Środki własne województwa		9 305,00 zł		9 305,00 zł			9 305,00 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
	<b>Razem</b>				<b>9 305,00 zł</b>		<b>9 305,00 zł</b>			<b>9 305,00 zł</b>	
3	Wymiana kalenicy (stodła) dachu na chatupie z Zalesia.	wartość	Środki własne województwa		6 525,00 zł		6 525,00 zł			6 525,00 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
	<b>Razem</b>				<b>6 525,00 zł</b>		<b>6 525,00 zł</b>			<b>6 525,00 zł</b>	
4	Wymiana kalenicy (stodła) dachu na chatupie z Pułkowa Wielkiego.	wartość	Środki własne województwa		2 000,00 zł		2 000,00 zł			2 000,00 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
	<b>Razem</b>				<b>2 000,00 zł</b>		<b>2 000,00 zł</b>			<b>2 000,00 zł</b>	
5	Nadzowy inwestorskie	wartość	Środki własne województwa		2 000,00 zł		2 000,00 zł			2 000,00 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
	<b>Razem</b>				<b>2 000,00 zł</b>		<b>2 000,00 zł</b>			<b>2 000,00 zł</b>	
RAZEM	X	X	Środki własne województwa		105 660,00 zł		105 660,00 zł			105 660,00 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
	<b>Razem</b>				<b>105 660,00 zł</b>		<b>105 660,00 zł</b>			<b>105 660,00 zł</b>	

DYREKTOR MUZEUM  
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
mgr Piotr Nowakowski

DYREKTOR MUZEUM  
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
mgr Piotr Nowakowski

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:  
**Remont wiatraka oraz naprawa pokryć dachowych w skansenie w Kłóbce**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Głównym celem zadania jest zapobieżenie destrukcji zabytkowych zabudowań wsi skansenowskiej w Kłóbce, w tym wiatraka (koźlaka) oraz dwóch chałup drewnianych i budynku gospodarczego z olejarnią. Szczególnie pilna jest wymiana pękniętego, głównego elementu nośnego skrzydeł wiatraka oraz wymiana całych skrzydeł. (Obecnie wiatrak jest wyłączony ze zwiedzania a jego skrzydła podparte są tymczasowo słupami.) Ponadto zadanie obejmuje uszczelnienie trzech słomianych, przeciekających dachów. Naprawy dachów są konieczne dla zabezpieczenia przed zniszczeniem eksponowanych we wnętrzach zabytków ruchomych. Słomiane dachy w KDPE w Kłóbce wykonane są w technologii tradycyjnej ze słomy żyta i powinny być wymieniane lub uzupełniane co 6-8 lat (w zależności od jakości słomy i warunków atmosferycznych). Pokrycia dachowe na obiektach objętych wnioskiem były ostatnio wymieniane lub uzupełniane w 2011 i 2015 r.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Ad. 1. – wymiana pękniętego bursztyka, tj. głównego elementu mocującego skrzydła wiatraka wraz z wymianą przegniłych skrzydeł i konserwacją dachu oraz ścian zewnętrznych obiektu, w tym:

- demontaż starych skrzydeł wiatraka i bursztyka;
- wykonanie i montaż nowego bursztyka i skrzydeł;
- zabezpieczenie nowych elementów preparatem oleistym;
- konserwacja i zabezpieczenie preparatem oleistym ścian i dachu wiatraka.

Ad. 2-4. – wymiana słomianych siodła (kalenic) na budynku gospodarczym (olejarni i obory) z Rakutowa oraz na chałupach z Zalesia i Pułkowa Wielkiego, w tym:

- demontaż instalacji odgromowych i rozbiórka starych pokryć wraz z wywozem słomy;
- dostawa nowej słomy i ułożenie słomianych pokryć na gładko wraz z montażem łąt oraz przybiciem wiatrownic;
- ponowny montaż i sprawdzenie instalacji odgromowych.

Pokrycia dachowe zostaną wykonane z oczyszczonej słomy żytniej, kładzionej w sposób typowy dla tradycyjnego XVIII/XIX-wiecznego budownictwa ludowego regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia zabytkowych budynków. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysów ofertowych wyspecjalizowanego wykonawcy. Ich prawidłowość została potwierdzona przez specjalistę w zakresie kosztorysowania. Kosztorysy obejmują wartości robocizny oraz materiałów. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w kwocie umownej 2% wartości robót. Kwoty podane zostały w wartościach netto (vat do odzyskania przez muzeum).

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

Zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku trwałego muzeum wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności podstawowej – zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

DYREKTOR MUZEUM  
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
  
mgr Piotr Nowakowski

