



ZESTAWIENIE HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Elektrociepłowni Bydgoszcz – EC II

z up. Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Małgorzata [signature]
(2)

Data opracowania:
08.05.2018 r.

Strona: 1

Dyrektor Departamentu Środowiska
ACZNIK NR 7

NR EWIDEN CYJNY	RODZAJ HYDRANTU	UMIEJSCOWIENIE	DATA PRÓBY CIŚNIENIO WEJ	DATA KOLEJNEGO PRZEGLĄDU HYDRANTÓW	Hs (m ²)	Q (l/min)	Q (l/s)	UWAGI
1	podziemny	ul. Energetyczna przy Hotelu „Amelia”	08/05/18	05/2019	0,40	1470	24,50	
2	podziemny	ul. Energetyczna przy siedzibie Spółki „MEGAZEC”	08/05/18	05/2019	0,40	1430	23,3	
3	podziemny	przy wejściu do budynku Dyrekcji Spółki PGE GiKSA Oddział ZEC Bydgoszcz	08/05/18	05/2019	0,40	1500	25,00	
4	nadziemny	z boku budynku przychodni „LUX MED.”	08/05/18	05/2019	0,40	1500	25,00	
5	nadziemny	ul. Energetyczna wjazd na zbiorniki retencyjne	08/05/18	05/2019	0,40	1520	25,33	
6	podziemny	poza ogrodzeniem zakładu „za parkingiem samochodowym (parking od strony chodnika) na placu postojowym transportu samochodowego „MEGAZEC” w odległości około 25m od magazynu hutniczego i chemicznego	08/05/18	05/2019	0,40	1300	21,66	
7	podziemny		08/05/18	05/2019	0,40	1600	26,66	
8	podziemny	przy chłodni wodne „małej”, naprzeciw świetlicy ZEC	08/05/18	05/2019	0,40			Uszkodzony
9	nadziemny	około 20m od akceleratorów nr1 i nr2 Gospodarki Wodno-Chemicznej	08/05/18	05/2019	0,40	1180	19,66	

10	H 13	nadziemny	przy chłodni wodnej „dużej”	08/05/18	05/2019	0,40	1200	20,00	Zawór do wymiany
11	H 14	nadziemny	około 20m od pompowni wody z rozdzielnią ROH3 i RN111	08/05/18	05/2019	0,40	620	10,33	
12	H 15	nadziemny	za budynkiem pompowni ścieków poplucznych wraz z dwoma zbiornikami nr1 i 2	08/05/18	05/2019	0,40	800	13,33	
13	H 16	nadziemny	około 15m od budynku gazów technicznych	08/05/18	05/2019	0,40	800	13,33	
14	H 17	nadziemny	na wprost budynku demineralizacji wody	08/05/18	05/2019	0,40	1000	16,66	
15	H 18	podziemny	w pobliżu wejścia do maszynowni, naprzeciw transformatora T1 rozdzielni R-110kV	08/05/18	05/2019	0,40	1000	16,66	
16	H 21	nadziemny	po prawej stronie budynku pompowni wód drenażowych 1 i 2. Pompownia nr2 (przy drodze do budynku „szatniowca”)	08/05/18	05/2019	0,40	1780	29,66	
17	H 22	nadziemny 100	po lewej stronie budynku pompowni wód drenażowych 1 i 2. Pompownia nr2 (przy drodze do budynku „szatniowca”)	08/05/18	05/2019	0,40	1420	15,77	
18	H 24	nadziemny	przy budynku „szatniowca”	08/05/18	05/2019	0,40	1380	23,00	
19	H 25	nadziemny	przy budynku pompowni ścieków socjalno-bytowych Pompownia nr4 (przy ul. MARSZAŁKOWA)	08/05/18	05/2019	0,40	1230	20,5	

dnia
 w Toruniu
 (przez) **DR. J. O. G. G. G.**
 z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego
 województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego
 województwa Kujawsko-Pomorskiego
 (2)

Stanowiszam zgodność z oryginałem
 (przez) **DR. J. O. G. G. G.**
 z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego
 województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego
 województwa Kujawsko-Pomorskiego
 (2)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

Toruń, dnia 04.08.2019r.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Małgorzata Walter (2)
Dyrektor Departamentu Środowiska

20	11 26	nadziemny	przy budynku sprężarkowni	08/05/18	05/2019	0,40	900	15,33	Uszkodzona zasowa
21	11 27	nadziemny	poza ogrodzeniem ZIEC za budynkiem sprężarkowni	08/05/18	05/2019	0,40	800	13,33	
22	11 28	nadziemny	poza ogrodzeniem ZIEC za budynkiem „szatniowca”	08/05/18	05/2019	0,40	900	15,33	
23	11 29	nadziemny	poza ogrodzeniem ZIEC około 80m od budynku „szatniowca”	08/05/18	05/2019	0,40	670	11,16	
24	11 30	nadziemny	poza ogrodzeniem ZIEC około 80m od ogrodzenia bocznego rozdzielni R-110kV	08/05/18	05/2019	0,40	610	10,16	
25	11 31	nadziemny	około 100m od budynku sprężarkowni	08/05/18	05/2019	0,40	870	14,5	
26	11 32	nadziemny	przy boksach magazynowania odpadów	08/05/18	05/2019	0,40	1020	17,00	
27	11 33	nadziemny	na terenie ogrodzonym, zamkniętym przy budynku magazynu elektrotechnicznego „MEGASERWICE”	08/05/18	05/2019	0,40	1050	17,50	
28	11 34	nadziemny 100	przy drodze między lokomotywnią a magazynem inwestycyjnym	08/05/18	05/2019	0,40	1500	16,67	
29	11 35	nadziemny	przy ogrodzeniu firmy „MEGASERWICE” wzdłuż drogi do magazynu inwestycyjnego	08/05/18	05/2019	0,40	920	15,33	
30	11 36	nadziemny	za budynkiem firmy „MEGASERWICE” (od strony boksów złomu stali)	08/05/18	05/2019	0,40	1220	20,33	
31	11 37	nadziemny	w odległości około 80m od boksów składowania złomu	08/05/18	05/2019	0,40	1390	23,16	

32	H 38	nadziemny	przy wjeździe na plac węglowy nr1	08/05/18	05/2019	0,40	1250	20,83	
33	H 39	nadziemny	około 15m od komina nr2	08/05/18	05/2019	0,40	1300	21,66	
34	H 40	nadziemny 100	— około 15m od komina nr1	08/05/18	05/2019	0,40			Uszkodzony
35	H 41	nadziemny	około 50m od lewego szczytu budynku wartowni	08/05/18	05/2019	0,40	1500	25,00	
36	H 42	nadziemny	około 50m od prawego szczytu budynku wartowni	08/05/18	05/2019	0,40	1460	24,33	
37	H 43	nadziemny 100	około 20m od stolarni „MŁGALIC”	08/05/18	05/2019	0,40	1550	25,83	
38	H 44	nadziemny	naprzeciw magazynu odzieży do prania (w odległości około 25m)	08/05/18	05/2019	0,40	1000	16,66	
39	H 47	podziemny	przy torach kolejowych za wiatą nr1 magazynu inwestycyjnego	08/05/18	05/2019	0,40			Uszkodzony
40	H 48	nadziemny 100	Przy budynku pompowni oleju opałowego „Mazutownia”	08/05/18	05/2019	0,40	1600	26,66	
41	H 1	nadziemny 100	Przy bramie wjazdowej EC III	08/05/18	05/2019	0,40	1200	20,00	

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 04.08.2019 r.
Stwierdzam zgodność z oryginałem

z up. Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wojciech Waliszewski
Dyrektor Departamentu Środowiska