

Załącznik do uchwały Nr 20/893/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2023 r.

Zestawienie drzew i krzewów do wycinki (zlokalizowanych na nieruchomości nr 47/3 obręb 34 w Toruniu).

Lp.	Nazwa gatunku	Lokalizacja	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewu [m ²]	Uwagi
1	Śliwa ałycza <i>Prunus cerasifera</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	124	49/62/47/29	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
2	Klon srebrzysty <i>Acer saccharinum</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	148	140	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
3	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	141	129	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
4	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	35	9/15/16/16/17	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
5	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	28	4/5/7/10/16	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
6	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	20	14	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
7	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	18	12	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
8	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	42	13/18/19/21	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
9	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	12	7	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
10	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	14	1/3/10	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
11	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	26	6/8/12/12	-	Kolizja z projektowanym budynkiem
12	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	53	6/11/14/16/23/28	-	Kolizja z projektowanym budynkiem

13	Irga szwedzka <i>Cotoneaster suecicus</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	-	-	111	Kolizja z projektowanym budynkiem
14	Cis pośredni <i>Taxus media</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	-	-	53	Kolizja z projektowanym budynkiem
15	Irga szwedzka <i>Cotoneaster suecicus</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	-	-	77	Kolizja z projektowanym budynkiem
16	Irga szwedzka <i>Cotoneaster suecicus</i>	dz. nr 47/3 obręb 34 w Toruniu	-	-	101	Kolizja z projektowanym budynkiem